

ਵਲੋ

ਉਪ ਮੰਡਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰ,  
ਪ੍ਰਾਂਤਕ ਉਪ ਮੰਡਲ ਨੰ: 2 ਲੋ: ਨਿ: ਵਿ: ਭ ਤੇ ਮ ਸਾਖਾ,  
ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ

ਸੇਵਾ ਵਿਖੇ,

The Principal  
Oxford International School  
Dain (Hoshiarpur)

ਨੰ: 173 ਮਿਤੀ 23/6/2022

ਵਿਸ਼ਾ : - ਬਿਲਡਿੰਗ ਸੇਫਟੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ।

ਹਵਾਲਾ : - ਆਪ ਦਾ ਪੱਤਰ ਨੰ: 015/2022/08 ਮਿਤੀ 14/6/2022

ਉਪਰੋਕਤ ਸਕੂਲ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਇਸ ਦਫਤਰ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਜੁਨੀਅਰ/ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਕੂਲ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸਾਲ 2022-23 ..... ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅੱਗੇ ਤੇ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ : -

1. ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਅਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪਾਣੀ ਨਾ ਖੜਾ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
2. ਜੇਕਰ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਤਰੇਝ ਵਰਗੀਆ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਖਾਲੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੁਰੰਤ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।
3. ਨਾਲ ਨਕਸੇ ਤੇ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਆਪ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਮੰਨਜੂਰੀ ਇਸ ਮਹਿਕਮੇ ਪਾਸੇ ਲਈ ਜਾਵੇ।
4. ਇਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਇਸ ਪੱਤਰ ਦੇ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਸਾਲ ਲਈ ਵੈਧ (Valid) ਹੋਵੇਗਾ।

ਨੱਥੀ /

ਉਪ ਮੰਡਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰ,

ਪ੍ਰਾਂਤਕ ਉਪ ਮੰਡਲ ਨੰ: 2 ਲੋ: ਨਿ: ਵਿ: ਭ ਤੇ ਮ ਸਾਖਾ,

ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ।

ਪਿੰ: ਅੰ: ਨੰ:

ਮਿਤੀ

ਉਪਰੋਕਤ ਦਾ ਉਤਾਰਾ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਪ੍ਰਾਂਤਕ ਮੰਡਲ ਲੋ: ਨਿ: ਵਿ: ਭ ਤੇ ਮ ਸਾਖਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾ ਦੇ ਪੱਤਰ ਨੰ ..... ਮਿਤੀ ..... ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਸਕੂਲ ਦੀ ਬਣਦੀ ਢੀਸ ਜੀ.ਆਰ ਨੰ. 1952/203 ਮਿਤੀ 23/6/2022 ਨਾਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਜੀ।

ਨੱਥੀ / -

ਉਪ ਮੰਡਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰ,

ਪ੍ਰਾਂਤਕ ਉਪ ਮੰਡਲ ਨੰ: 2 ਲੋ: ਨਿ: ਵਿ: ਭ ਤੇ ਮ ਸਾਖਾ,